

committente



Via Lungotevere Tor di Nona, 1  
00186 - Roma

## EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DELL'ATER PROVINCIA DI ROMA

Ai sensi dell'Art. 183 comma 15 D.LGS 50/16

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

#### R.T.I. Costituendo

##### Mandataria



FREE Energy Saving s.r.l.  
via Ufente, 20 - 04100 Latina

##### Mandanti



**Rogedil Servizi s.r.l.**

Via Ada Negri, 66 - 00137 ROMA  
Tel. 06 82002948 Fax 06 82097772  
email: servizi@rogedil.com

# LUXMASTER +

LUXMASTER Plus s.r.l.  
Piazza Della Repubblica, 24 - 20124 Milano

##### responsabile di progetto

Ing. Giorgio Saraceno

##### responsabile coordinamento progetto

Arch. Maurizio Romano

##### progetto architettonico

Arch. Francesco Maria Azzopardi

##### LUXMASTER Engineering s.r.l.

Arch. Pietro Domenico Bertucci



##### progetto strutturale

Ing. Mariella Cosimi

##### progetto impiantistico

Arch. Francesco Maria Azzopardi

**Comune di Colleferro**

Documentazione fotografica - Colleferro

| anno | n. prog. anno | cod.ciente | categoria | sottocategoria | località | fase | n.  | rev. | capitolo | tipologia |
|------|---------------|------------|-----------|----------------|----------|------|-----|------|----------|-----------|
| 20   | 005           | 411        | ATER      | PRR            | COL      | F    | 005 | 0    | A        | D         |

formato

scala

A4

-

| data     | rev | disciplina   | redatto | controllato | approvato | codice |
|----------|-----|--------------|---------|-------------|-----------|--------|
| set-2020 | 0   | architettura | Pias    | Bertucci    | Saraceno  | -      |
|          |     |              |         |             |           |        |
|          |     |              |         |             |           |        |
|          |     |              |         |             |           |        |



CF1\_Vista-d'insieme



CF1\_Prospetto-frontale



CF1\_Prospetto-laterale



CF1\_Ingresso





CF2\_Vista-d'insieme



CF2\_Prospetto-laterale



CF2\_Vista-anteriore



CF2\_Ingresso





CF3\_Vista-d'insieme



CF3\_Prospetto-anteriore



CF4\_Vista-d'insieme



CF4\_Prospetto-frontale





CF4\_Prospetto-retro



CF4\_Ingresso





CF5\_Vista-d'insieme



CF5\_Prospetto-retro





CF5\_Vista-anteriore



CF5\_Ingresso





CF6\_Vista-d'insieme



CF6\_Prospetto-anteriore



CF6\_Prospetto-laterale



CF6\_Vista-retro





CF7\_Vista-d'insieme



CF7\_Prospetto-laterale



CF7\_Vista-frontale



CF7\_Ingresso